

LAPORAN SEKSI TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU

RRI
Jayapura
Bulan April 2020

KPI (Key Performance Indicator)

Deskripsi	Skor	Bobot
Pemancar	100	
Studio	100	
Distribusi	100	
Sarana	100	
IT	100	
Report		

KPI :
100 s/d 90 Baik Sekali
89 s/d 80 Baik
79 s/d 60 Cukup
59 > Kurang

Report
100 diserahkan tgl 2 berjalan
90 diserahkan tgl 3 berjalan
80 diserahkan tgl 4 berjalan
70 diserahkan tgl 5 berjalan

KPI 100

Usulan :

1. Pengadaan Generator untuk pemancar Pro 1 RRI Jayapura di Polimak, Pemancar Relay RRI Jayapura di Ifar Gunung Sentani, Pemancar Relay Pro 1 RRI Jayapura di Genyem dan Pemancar Relay Pro 1 RRI Jayapura di Kabupaten Sarmi . 2. Pengajuan permohonan bantuan perbaikan pemancar MW HARRIS DX 10 dan Pemancar FM HARRIS PT2CD 2 KW ke Direktorat TMB Jakarta. 3. Pengusulan untuk peremajaan peralatan teknik studio produksi. 5. Pengusulan perbaikan dan penggantian COS Relay Genset 160 KVA di studio. 6. Pengadaan Pemancar FM 1 KW sudah selesai dan sudah terpasang di lokasi pemancar Relay RRI Jayapura di Kabupaten SARMI.

Jayapura, April 2020

Disiapkan Oleh :

Kepala Bidang TMB LPP RRI JAYAPURA

Mengetahui :

Kepala LPP RRI JAYAPURA

Disetujui :

Direktur Teknik dan Media Baru LPP RRI

Wawu Eko Suryono SPT., SE., MM.
NIP : 19651101 198603 1 007

Drs. Joko Purnomo MM
NIP : 19641019 198603 1 002

Drs. Rahadian Ginging MK
NIP : 1959414 198903 1 001

Komentar :

Peralatan Tehnik dalam kondisi baik, siap untuk melayani siaran seperti Studio Pro. 1, Studio Pro. 2, Studio Pro 4, Studio Rekam, Studio Editing, dan semua Pemancar FM Pro 1, Pro 2, Pro 3 dan Pro 4 dan pemancar relay yang berada di Genyem, Sarmi serta di Ifar Gunung Sentani Jayapura.

1. Untuk menjaga stabilitas alat di usulkan adanya perawatan rutin baik untuk peralatan studio, Pemancar maupun prasarana Teknik.
2. Perlu diadakannya Genset untuk pemancar relay di Polimak, Ifar Gunung dan Genyem, serta Sarmi.
3. Untuk menambah jarak jangkau (coverage Area) khusus wilayah kabupaten Jayapura dan sekitarnya diusulkan memperbesar daya pemancar relay di Genyem Kabupaten Jayapura.
4. Pemancar Nautel NV5LT untuk SP Skouw sudah diganti 4 bh fan 48 v yg rusak, tapi perlu penggantian modul power suply 2 buah.
5. Perlu diadakannya pengadaan spare part secara berkala dari pusat terutama tube untuk pesawat Pemancar, dan pengajuan bantuan perbaikan pemancar MW HARRIS 10 KW.